

Beschlussauszug

aus der
Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau,
Verkehr und Umwelt der Gemeinde Lüdersdorf
vom 05.04.2022

Top 6.2 Instandsetzungsarbeiten Gehweg Herrnburg Richtung Schattin

Nächste Frage von Herrn Strutz zu den Instandsetzungsarbeiten Gehweg Herrnburg Richtung Schattin. Herr Kappel wird diese Frage im Fachbereich an entsprechender Stelle weiterleiten. Zu dieser Maßnahme wird angemerkt, dass aus aktueller Erfahrung von durchgeführten Maßnahmen eine Gehweginstandsetzung erneut mit Gehwegplatten technisch nicht sinnvoll ist. Aufgrund ständiger Überfahrungen der Gehwege durch Lieferfahrzeuge, sind die Platten kurze Zeit später erneut wieder gebrochen. Es sollte die Materialwahl für die Reparatur des Gehwegs unbedingt auf Verbundsteinpflaster erfolgen.