

Beschlussauszug

aus der
Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und
Umwelt der Gemeinde Lüdersdorf
vom 02.05.2023

Top 4.8 Trauerhalle auf dem Friedhof Herrnburg- Bauzustand

Die Trauerhalle in Herrnburg befindet sich in einem baulich schlechten Zustand und ist für eine zeitgemäße Nutzung zu klein. Bei diversen Beerdigungen müssen Familienmitglieder aufgrund der Sitzplatzkapazität draußen stehen.

Der bauliche Bestand der Trauerhalle auf dem Friedhof in Herrnburg weist diverse Mängel auf. Herr Boest erläutert den Bestand. Das Gebäude ist im hinteren Bereich mit Glausbausteinen, die Risse aufweisen, ausgebaut. Türen sind mit einfachverglasten Scheiben versehen.

Die doch beschämende Situation wird im Bauausschuss diskutiert.

Es besteht der Wunsch, sich um eine überschaubare Ausbauvariante zu bemühen.

Erste Gespräche wird der Fachbereich IV des Amtes mit einem Architekten führen. Weitere Abstimmungen erfolgen in den nächsten Ausschüssen.