

Beschlussauszug

aus der
Sitzung der Gemeindevertretung Lüdersdorf
vom 25.02.2025

Top 10.3 Bankette Herrnburger Weg

Bitte Bankette begutachten, Instandsetzung wäre notwendig.

Am 25.02.2025 fand eine provisorische Sanierung statt. Die Abbruchkante wird immer massiver.