

Straßenschäden Schönberger Land (2020)

Schaden_ID	Kategorie	Schadstelle	Detailbeschreibung	Priorität	Straßenname	Hs_Nr	Foto	Erfassung	Erfasser
1	Versatz	Gehweg	5 lose Steine im Gehbereich Zufahrt zum Parkplatz	1	Fritz-Reuter-Straße	n.v.	F001	08.06.2020	Hamann
2	Versatz	Parkplatz	gesamte Parkhauseinfahrt	2	Fritz-Reuter-Straße	n.v.	F002	08.06.2020	Hamann
3	Versatz	Bushaltestelle	Senke im Wartehäuschen	2	Dorfstraße Sülsdorf	n.v.	F003	08.06.2020	Junkherr
4	Loch	Gehweg	Zufahrt, offene Fuge, fehlendes Pflaster	2	Amtsstraße, vor Schule	n.v.	F004	09.06.2020	Hamann
5	Loch	Gehweg	gebrochene, fehlende Platte	2	Amtsstraße, vor Schule	n.v.	F005	09.06.2020	Hamann
6	Materialschäden	Gehweg	kaputte Platten (5-10m²)	2	Ernst-Barlach-Straße	17	F006,F007	09.06.2020	Hamann
7	Versatz	Gehweg	kaputte, hohlliegende Platten (5-10m²)	1	Ernst-Barlach-Straße	24	F008	09.06.2020	Hamann
8	Versatz	Treppe (Gehweg)	kaputte, hohlliegende Platten (20m²)	2	Am Palmberg (neben LKW-Parkplatz)	n.v.	F009	09.06.2020	Hamann
9	Versatz	Gehweg	2 abgesackte Platten	1	Bahnhofstraße (Schönberg)	n.v.	F010	09.06.2020	Hamann
10	Versatz	Gehweg	kaputte, lose Platten (20m²)	1	Bahnhofstraße (Schönberg)	n.v.	F011	09.06.2020	Hamann
11	Materialschäden	Steg	Holzabbruch seitlich	1	Rosenhagen, Strandzugang 4	n.v.	F012	09.06.2020	Berenz
12	Versatz	Schachtdeckel	Weg zu Strandzugang 4	2	Rosenhagen, Strandzugang 4	n.v.	F013	09.06.2020	Berenz
13	Wurzelhebung	Fahrbahn	Wurzelhebung ca. 10cm	2	Petersberger Weg	n.v.	F014	10.06.2020	Hamann
14	Materialschäden	Gehweg	lose Platten (5m²)	3	Ratzeburger Straße	44	F015	10.06.2020	Hamann
15	Versatz	Gehweg	schräge Rampe, Versatz zum Bord	1	Ratzeburger/Petersberger Straße	n.v.	F016	10.06.2020	Hamann
16	Versatz	Gehweg	lose Platten	2	Fritz-Boddin-Ring	19	F017	10.06.2020	Hamann
17	Versatz	Gehweg	hohe Gehwegkante, problematischer Gehweg	2	Twachtmannring	11	F018	10.06.2020	Hamann
18	Loch	Gehweg	am Zaun	2	Hauptstraße Menzendorf	11	F019	10.06.2020	Berenz
19	Versatz	Gehweg	Betonplattenbelag verkantet	1	Hauptstraße Grieben	13	F020,F021	10.06.2020	Junkherr
20	Bauschäden	Treppe (Gehweg)	zugewachsene Treppe	2	Stadtpark	n.v.	F022	11.06.2020	Hamann
21	Versatz	Schacht	defekte Schachteinfassung	2	Feldstraße	38A	F023	11.06.2020	Hamann
22	Wurzelhebung	Gehweg	Wurzelhebung quer über den Weg	2	Rottensdorfer Straße	n.v.	F024	11.06.2020	Hamann
23	Versatz	Fahrbahn	Wurzelhebung	2	Marienstraße	80	F025	11.06.2020	Berenz

Straßenschäden Schönberger Land (2020)

Schaden_ID	Kategorie	Schadstelle	Detailbeschreibung	Priorität	Straßenname	Hs_Nr	Foto	Erfassung	Erfasser
24	Loch	Zufahrt	gegenüberliegende Straßenseite	2	Sandweg	12	F026	11.06.2020	Berenz
25	Versatz	Gehweg	Plattenbelag vollkommen verschoben	1	Hauptstraße Hof Lockwisch	17/18	F027,F028	11.06.2020	Hamann
26	Loch	Zufahrt	rechts und links neben Pflasterung	3	Hauptstraße Torisdorf	8A	F029,F030	11.06.2020	Junkherr
27	Versatz	Zufahrt	ausgebrochener Fahrbahnrand	3	Hauptstraße Torisdorf, Hof Junius	n.v.	F031,F032	11.06.2020	Junkherr
28	Versatz	Gehweg	kaputte Platten	1	Dorfstraße Groß Siemz	6	F033	11.06.2020	Junkherr
29	Versatz	Gehweg	abgesackte Platten	3	Dorfstraße Groß Siemz	20	F034	11.06.2020	Junkherr
30	Versatz	Fahrbahn	hohe Kante, Platten innen rechts	2	Dorfstraße Törpt	n.v.	F035,F036	11.06.2020	Junkherr
31	Versatz	Gehweg	abgesackte Platten	2	Dorfstraße Hof Lockwisch	3	F037	12.06.2020	Berenz
32	Versatz	Gehweg	herausstehende Steine, Wurzelhebung	2	Dorfstraße Hof Lockwisch	3	F038	12.06.2020	Berenz
33	Versatz	Gehweg	lose Platten	2	Dorfstraße Hof Lockwisch	5	F039,F040	12.06.2020	Berenz
34	Versatz	Geh-/Radweg	kaputte Steine, Versatz längs, Mittelfuge besonders	2	K1	n.v.	F041,F042	12.06.2020	Hamann
35	Wurzelhebung	Geh-/Radweg	Wurzelhebung ca. 5cm	2	K1	n.v.	F043	12.06.2020	Hamann
36	Loch	Geh-/Radweg	Absackung, Stein fehlt	2	K1	n.v.	F044	12.06.2020	Hamann
37	Versatz	Geh-/Radweg	Abrutschen des Weges	2	K1	n.v.	F045	12.06.2020	Hamann
38	Versatz	Fahrbahn	Absackung Schacht, Deckel klappert	2	Am Brink	8	F046	12.06.2020	Hamann
39	Versatz	Bushaltestelle	erhobene Steinkante vor Wartehäuschen	2	Dorfstraße Niendorf	7	F047	12.06.2020	Junkherr
40	Loch	Gehweg	kaum begehbare Fußweg, extrem dicht an Fahrverkehr	2	Dorfstraße Niendorf	9	F048-F052	12.06.2020	Junkherr
41	Versatz	Holzsteg	angehobene Platte/Leiste	2	Strandzugang 7	n.v.	F053	17.08.2020	Junkherr
42	Materialschäden	Holzsteg	Holzabbruch seitlich	2	Strandzugang 7	n.v.	F054	17.08.2020	Junkherr
43	Materialschäden	Holzsteg	Holzabbruch seitlich	2	Strandzugang 7	n.v.	F055	17.08.2020	Junkherr
44	Materialschäden	Holzsteg	Holzabbruch seitlich	2	Strandzugang 7	n.v.	F056	17.08.2020	Junkherr
45	Versatz	Schieber	Schieber ragt aus Umpflasterung hervor	2	Galoppsprung	n.v.	F057,F058	18.08.2020	Gehrmann
46	Versatz	Spurrand	seitlich tiefer Abgang	2	Eichenallee	n.v.	F059	18.08.2020	Junkherr

Straßenschäden Schönberger Land (2020)

Schaden_ID	Kategorie	Schadstelle	Detailbeschreibung	Priorität	Straßenname	Hs_Nr	Foto	Erfassung	Erfasser
47	Absackung	Gehweg	Steine vertieft	2	Hufschlag	3	F060	18.08.2020	Junkherr
48	Versatz	runder Schacht	Umpflasterung abgesackt	2	Strandweg Pötenitz	letztes Haus	F061,F062	18.08.2020	Junkherr
49	Versatz	runder Schacht	Umpflasterung abgesackt	2	Strandweg Pötenitz	1	F063	18.08.2020	Junkherr
50	Versatz	Radweg	Steine abgesackt	2	Travemünder Weg	n.v.	F064	19.08.2020	Junkherr
51	Versatz	Bushaltestelle	Steine abgesackt	2	Travemünder Weg	n.v.	F065-F067	19.08.2020	Junkherr
52	Materialschäden	Einmündung	lose Steine, fehlender Verbund	2	Travemünder Weg	n.v.	F068	19.08.2020	Junkherr
53	Versatz	Einfahrt	lose Platten	2	Ernst-Thälmann-Straße	32	F069	19.08.2020	Junkherr
54	Absackung	Einfahrt	lose Steine	2	Rudolf-Breitscheid-Straße	n.v.	F070	19.08.2020	Junkherr
55	Versatz	Gehweg	lose Platten, verkantet	2	Ernst-Thälmann-Straße	68	F071	19.08.2020	Junkherr
56	Materialschäden	Parkplatz	loser Stein	2	Lübecker Straße	42	F072	19.08.2020	Junkherr
57	Versatz	Gehweg	hohe Gehwegkante, problematischer Gehweg	2	Kaltenhofer Weg	2	F073	19.08.2020	Gehrmann
58	Versatz	Fahrbahn	Betonplatte ragt in Fahrbahn, hohe Kante	2	Ulmenweg	8	F074	19.08.2020	Gehrmann
59	Versatz	Fahrbahn	verkantete und gebrochene Platten	3	Dassower Straße Prieschendorf	n.v.	F075	19.08.2020	Gehrmann
60	Versatz	Fahrbahn	verkantete und gebrochene Platten	3	Dassower Straße Prieschendorf	n.v.	F078	19.08.2020	Gehrmann
61	Versatz	Fahrbahn	verkantete und gebrochene Platten	3	Dassower Straße Prieschendorf	n.v.	F079	19.08.2020	Gehrmann
62	Versatz	Schacht	hohe Kante	2	Goethestraße	12	F080	20.08.2020	Junkherr
63	Versatz	Gehweg	Platten verkantet, abgesackt	2	Goethestraße	8	F081	20.08.2020	Junkherr
64	Versatz	Gehweg	Platten verkantet, abgesackt	2	Goethestraße	2	F082	20.08.2020	Junkherr
65	Versatz	Schacht	hohe Kante	2	Goethestraße	2	F083	20.08.2020	Junkherr
66	Versatz	Gehweg	Platten verkantet, abgesackt	2	Goethestraße	5	F084	20.08.2020	Junkherr
67	Versatz	Schieber	hohe Kante der Umpflasterung	3	Goethestraße	15	F085	20.08.2020	Junkherr
68	Versatz	Schieber	hohe Kante der Umpflasterung	3	Goethestraße	25/27	F086	20.08.2020	Junkherr
69	Versatz	Schacht	hohe Kante der Umpflasterung	3	Rosa-Luxemburg-Straße	41/34	F087	20.08.2020	Junkherr

Straßenschäden Schönberger Land (2020)

Schaden_ID	Kategorie	Schadstelle	Detailbeschreibung	Priorität	Straßenname	Hs_Nr	Foto	Erfassung	Erfasser
70	Loch	Fahrbahn	Beton ausgebrochen	2	Hermann-Litzendorf-Straße	37	F088	20.08.2020	Gehrmann
71	Versatz	Übergang Gehweg	Stolperkante, Nähe Glascontainer	2	Dorfstraße Klein Neuleben	n.v.	F089	14.09.2020	Berenz
72	Versatz	Baum-Nr. 16	hochstehender Stein, Wurzelschaden	2	Hauptstraße Herrnburg	134	F090	15.09.2020	Berenz
73	Versatz	Baum-Nr. ?	hochstehender Stein, Wurzelschaden	2	Hauptstraße Herrnburg	127	F091	15.09.2020	Berenz
74	Versatz	Baum-Nr. ?	hochstehende Steine, Wurzelschaden	2	Haselweg	21	F092	16.09.2020	Berenz
75	Versatz	Eingang	Stolperkante, fehlende Steine	2	Mühlenkamp	20	F093	16.09.2020	Berenz
76	Versatz	Zufahrt	Stolperkante, lose Steine	2	Hauptstraße Pallingen	39	F094	16.09.2020	Berenz
77	Versatz	Zufahrt	Stolperkante	2	Hauptstraße Pallingen	7	F095	16.09.2020	Berenz
78	Senkung	Gehweg Nähe Poller	Kuhle, Steine senken sich ab	2	Ernst-Thälmann-Straße	27	F096	16.09.2020	Berenz
79	Versatz	Zufahrt	hochstehende Steine	2	Ernst-Thälmann-Straße	18	F097	16.09.2020	Berenz
80	Versatz	Gehweg / Durchgang	hochstehender Stein	2	Bardowieker Weg	n.v.	F098	16.09.2020	Berenz
81	Versatz	Übergang Gehweg	Stolperkante	2	Am Sandweg	14	F099	17.09.2020	Berenz
82	Versatz	Übergang Gehweg	Stolperkante	2	Neue Reihe / gegenüber Bushaltestelle	n.v.	F100	17.09.2020	Berenz
83	Senkung	Gehweg / am Zaun	Stolperkante in Längsrichtung	2	Hauptstraße Herrnburg	68e-i	F101	17.09.2020	Berenz
84	Senkung	am Kanaldeckel	Loch	1	Staunsfeld	41	F102	14.09.2020	Berenz
85	Versatz	Weg	hohe Kante von Schieberumpflasterung	2	Rudolf-Hartmann-Straße	20	F103	20.11.2020	Gehrmann
88	Versatz	Bushaltestelle	fehlende Steine, hohe Kante	1	Johannstorf, an K45	n.v.	F106	20.11.2020	Gehrmann
87	Absackung	Bushaltestelle	Steine an Bordkante abgesackt	1	Johannstorf, an K45	n.v.	F105	20.11.2020	Gehrmann
86	Absackung	Bushaltestelle	Steine an Bordkante abgesackt	1	Johannstorf, an K45	n.v.	F104	20.11.2020	Gehrmann
89	Versatz	Fahrbahn	abgesackte, deformierte Kastenrinne	2	Siedlung Herrnburg	n.v.	F107	20.11.2020	Gehrmann