

Beschlussauszug

aus der
Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau,
Verkehr und Umwelt der Gemeinde Lüdersdorf
vom 04.08.2020

Top 9.1 Situation Radweg im Bereich Wahrsow

Durch ein Ausschussmitglied wird die Situation des Radweges im Bereich Wahrsow, Nähe Buswendeschleife, erläutert (Anlage 1 Foto). Der neu hergestellte Radweg wechselt hinter der Kurve die Fahrbahnseite auf den bereits länger vorhandenen Radweg. Im Zusammenhang der Baudurchführung wurde eine Absenkung der vorhandenen Bordsteine des alten Radweges nicht hergestellt. Für eine gefahrlose Querung der Straße ist eine nachträgliche Absenkung sinnvoll. Es wird gebeten, die Situation zu prüfen.